



Для упаковки и объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами



СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА-НАКЛЕЙКИ

Преимущества

- Надежное и удобное в применении номерное сигнальное устройство для контроля доступа к объектам, которые невозможно опечатать стандартными СУ — коробки, шкафчики, двери, офисная техника и т.д.
- Производится в России ООО «Альфа-Силтэк», разработка защищена патентом РФ № 67313, приоритет от 31.05.2007.
- При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛТэк SILtech».

- Поля для даты и подписи лица, установившего наклейку на объект.
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки и штрихкода, при заказе от 1 000 шт.
- При попытке вскрытия СУ-наклейки путем термического воздействия (выше 85°C) на поверхности наклейки проявляется специальный термохромный рисунок черного цвета.
- Отсутствие свечения термохромного рисунка под воздействием ультрафиолетовых лучей свидетельствует о попытке вскрытия СУ-наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями.
- Удобная упаковка с окошком для визуального контроля ресурса использования рулона и специальной прорезью для выдачи наклеек.

Возможно изготовление любых модификаций, размеров и цветов по индивидуальному заданию.

Технические характеристики

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---|------------------|
| Модификации | СКР1 - не оставляет след на поверхности, для гладких поверхностей* СКР1+ - не оставляет след на поверхности, повышенные адгезионные свойства, для структурных поверхностей* СКР2 - оставляет след на поверхности частично СКР2+ - оставляет след на поверхности полностью | | | |
| Материал | матовый полиэстер | | | |
| Размер стандартный, мм | СКР1 10 x 40 20 x 63 27 x 85 20 x 100 | СКР1+ 20 x 63 20 x 100 | СКР2 10 x 40 20 x 63 27 x 85 20 x 100 | СКР2+ 20 x 63 |
| Цвет | стандартный: красный, синий, зеленый (СКР1+ - только красный, синий) под заказ: возможны другие | | | |
| Проявление индикаторной надписи при вскрытии | «OPENED! ВСКРЫТО!» и товарный знак «SILtech СИЛтэк» или «OPENED VOID» (для СКР1+) | | | |
| Количество номерных отрезков в рулоне, шт. | 500, 1000, 2000 (в зависимости от размера) | | | |
| Маркировка стандартная | 9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись и товарный знак предприятия-изготовителя | | | |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. (для размера 10 x 40 - от 2 000 шт.), возможно нанесение штрихкода | | | |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +85 | | | |
| Температура наклеивания, °С | не ниже 0 | | | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | | | |
| Установка / снятие | вручную | | | |
| Упаковка | рулон из 500 - 2 000 шт. в специальной коробке | | | |
| Масса упаковки, кг | от 0,3 до 0,6 кг в зависимости от модификации и размера | | | |
| Размер упаковки, мм | 144 x 40 x 146 | | | |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 10 x 40 - 2 000 шт.; 20 x 63 - 1 000 шт.; 20 x 100 - 500 шт.; 27 x 85 - под заказ с маркировкой заказчика от 1 000 шт.; любые другие - под заказ | | | |

*Допускается оставление фрагментов клеевого слоя на ряде гладких поверхностей с высокой степенью поверхностного натяжения.



Для упаковки и объектов, которые нельзя опечатать стандартными средствами

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАННОСТИ
СИЛТЭК®



Свечение термохромного рисунка под воздействием УФ-лучей

Инструкция по применению

Установка

Устанавливайте СУ-наклейки при температуре не ниже 0°C.

1. Очистите поверхность от механических загрязнений.
2. Поставьте дату и подпись в специальные поля СУ-наклейки шариковой ручкой или маркером.
3. Снимите СУ-наклейку с бумажной основы и наклейте на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
4. Занесите в журнал регистрации номер СУ и, при необходимости, сведения о маркировке.

Для удобства отделения СУ-наклеек от подложки используйте коробку как диспенсер:

1. Протяните ленту и удалите 3 первые СУ-наклейки с подложки.
2. Откройте крышку.
3. Заправьте подложку в прорезь крышки и пропустите в прорезь на правой боковой стенке коробки (см. фото А).
4. Потяните подложку вниз; СУ-наклейки отделяются от подложки (см. фото Б).



А

Б

Снятие

1. Сверьте номер и маркировку СУ с данными, занесенными в журнал регистрации.
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия:
 - проявившихся контрольных надписей;
 - следов термического воздействия (окрашивания сетчатого термохромного рисунка в черный цвет);
 - механических повреждений и химических воздействий.Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.
3. Оторвите СУ-наклейку с объекта либо разрежьте.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.